2025 年 7 月 28 日
株式会社キ ト ー

キトー電気チェーンブロックのシタフック用ボルトに関するお願いのお知らせ

キトー電気チェーンブロックのシタフック用ボルトにおいて、強度区分が異なるボルトが組み込まれた可能性があることが判明いたしました。つきましては当該ボルトが確認された場合には、弊社下記窓口までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

強度区分が異なるボルトを組み込んだ場合でもリスクが増加することはございませんが、異なる部品が組み込まれていることは望ましい状態ではないことから**正規ボルトを無償提供**とさせていただきます。

お客様に大変ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

対象製品：
名称　ER2 形電気チェーンブロック/EQ 形電気チェーンブロック
容量　125kg / 250kg / 490kg / 500kg
期間　２０２５年１月以降に購入いただいた製品および部品
※対象製品の判別方法については別紙に詳細を記載いたします。



対象部品：上記製品のシタフック用ボルト

確認方法：シタフック用ボルトの頭部に表記された刻印をご確認ください。
※別紙に詳細を記載いたします。

確認箇所	判断基準	
	正	誤
⬅ボルト	刻印：**10.9**	刻印：**4.8** または 刻印：**無し**

連絡先：

お客様の地域	弊社担当部署	TEL/FAX
北海道、東北、甲信越、関東	東部カスタマーセンター（東京）	0120-994-404/0120-994-504
愛知、三重、岐阜、静岡	西部カスタマーセンター（名古屋）	0120-929-965/0120-929-966
北陸、関西、中国、四国、九州、沖縄	西部カスタマーセンター（大阪）	0120-959-488/0120-959-499

【別紙】　※対象製品の判別と確認作業にお役立てねがいます。

◆電気チェーンブロック製品のシタフック用ボルトを確認いただく場合について

ER2 形電気チェーンブロック

EQ 形電気チェーンブロック

1）対象の電気チェーンブロックは２種類です。（写真のとおり）
2）形式で判別する方法：
　ネームプレートに記載のあるＣＯＤＥを確認ください。対象形式は以下の通りです。
　・ＥＲ２形電気チェーンブロック
　ER2001IH / ER2001H / ER2001HD / ER2003IH / ER2003H / ER2004L / ER2004IL / ER2004S / ER2004IS / ER2005S / ER2005IS / ER2005LD / ER2005IL / ER2005L / ER2005SD / SHER2M004 / SHER2SP004 / SHER2SG004 / SHER2M005 / SHER2SP005 / SHER2SG005
　・ＥＱ形電気チェーンブロック
　EQ001IS / EQS001IS / EQ001S / EQ003IS / EQS003IS / EQ003S / EQ005IS / EQS005IS / EQ005S
3）容量で判別する方法：
　ネームプレートまたはシタフックにある容量を確認ください。対象容量は以下の通りです。
　・125kg / 250kg / 490kg / 500kg

◆単体購入したシタフックのボルトをご確認いただく場合：

ER2BH10111（表示 125kg）　ER2CH10111（表示 0.25t）　ER2CL10111（表示 490kg）　ER2CS10111（表示 0.5t）　ER1BH10111（表示 125kg）　IH1G060A10112（表示 60kg）

参考）対象と異なる形状のシタフック

1）対象のシタフック部品は６種類です。（写真のとおり）
2）形式で判別する方法：
　梱包袋にある部品コードシールに記載のある形式を確認ください。対象形式は以下の通りです。
　・ＥＲ２形電気チェーンブロック用シタフック
　ER2BH10111 / ER2CH10111 / ER2CL10111 / ER2CS10111
　・ＥＲ１形電気チェーンブロック用シタフック　ER1BH10112
　・電動バランサー用シタフック　IH1G060A10111
3）容量で判別する方法：
　シタフックにある容量を確認ください。対象容量は以下の通りです。
　・125kg / 250kg / 490kg / 500kg

部品梱包

◆シタフック用ボルトの確認方法について

電気チェーンブロック

ボルトサイズ：M６ｘ２５ｘ２５（バネザガネ、ナット付）
ボルト個数　：１個当たり２set

シタフック

正：１０．９表示

誤：４．８表示

誤：表示なし

１）シタフック用ボルトの頭部に表記された刻印をご確認ください。
２）「１０．９」と表記が確認できましたら問題ございません。安心してご使用いただけます。
３）「４．８」と表記、もしくは表記がないものが確認された場合、弊社問い合わせ窓口までご連絡いただきますようお願い申し上げます。正規ボルトを無償提供させていただきます。

以上